

Cadence keskkonnast skeemide väljatrukkimiseks on vajalik .cdsplotinit nimelise faili olemasolu (sisaldab printerite konfiguratsiooniparameetreid).

See fail on näiteks leitav minu kodukataloogist ja on kopeeritav näiteks nii:

```
cp ~elmet/.cdsplotinit ~/
```

Selle käsureaga kopeeritakse antud fail Teie kodukataloogi algusse. Peale seda saab Cadence tavalisel moel (uuesti) startida ning 'plot>submit' menüüst avaneb suur dialoogiaken.

Sealt tuleks linnuke maha korjata 'Print with headers' ja 'Plot options...' alt 'Mail Log To' juurest.

Linnuke on tarvis panna 'Send Plot Only To File' ette, 'Center Plot' ja 'Fit to Page' juurde.

NB! Et printimine toimuks normaalselt siis peaks igale töölehe olema lisatud täiendavalt kirjanurk (US_8ths librarest, seal on neid erinevas mõõdus). Kui see ära jätta siis võib juhtuda et osa skeemist jääb trükkimise käigus lehelt välja vms.